

Rolls Royce Phantom V de Américo Tomás restaurado pela LGA e Álvaro de Sousa Borrego S.A.

*“No período em que Américo Tomás desempenhou as funções de Chefe de Estado (1958-1974), o número de visitas oficiais foi reduzido, reflectindo o crescente isolamento internacional do Estado Português. Foram adquiridos um **Rolls Royce Phantom V**, recentemente restaurado e utilizado pela última vez em 1985, durante a visita da Rainha Isabel II a Portugal (...)”* in www.museu.presidencia.pt

Uma parceria estabelecida entre a LGA, do Grupo SIVA e a Álvaro de Sousa Borrego S.A. permitiu o restauro do famoso **Rolls Royce Phantom V** adquirido por Américo Tomás e que transportou a Rainha Isabel II numa visita oficial em 1985 a Portugal.

O restauro foi efectuado nas instalações da LGA, Grupo SIVA com gestão oficial e produtos fornecidos pela Álvaro de Sousa Borrego S.A. dos quais destacamos:

- 3M Discos Hookit 255P+ Ouro
- 3M Cobertura plástica 50197
- 3M Massa de Corte Rápido Plus 50417
- 3M Boina de Polimento 150mm 50487
- 3M Massa Polir Fina 9375
- 3M Cera Protectora 80345
- 3M Vedante de Poliuretano em Cartucho 8689
- 3M Super Seam Vedante 8537
- 3M Vedante Anti-Vibração 8573
- 3M Clean & Strip XT veio discos XT Púrpura 5810
- 3M Placa Insonorizante
- 3M Cordão espuma 9678
- 3M Scotch-Brite Rolos Multi-flex
- 3M Pano 50401 Tack Rack Base Água
- Permacron® Diluente p/ Retoques 1036 spray e 1Lt
- Base Permahyd® Série 280
- Permasolid® HS Série 600
- Permasolid® - Verniz HS 8030
- Raderal® - Betume IR Premium 2035
- Permanual® Desengordurante Energico 7989
- Priomat® Wash Primer 1K 4075 Transparente (novo)
- Priomat® Activador 4076 (novo)
- Permasolid® - Aparelho HS PREMIUM 5310
- Raderal® Betume Poliéster Pistolável 3508 (novo)
- Permafast® Endurecedor 3008
- Permasolid® Endurecedor HS 3307 Extra Rápido
- Permasolid® Endurecedor HS 3315 Extra Lento
- Permanent® Desengordurante 7010 Anti-Estático
- Fita Norton 38x50

Hoje este veículo pode ser visitado no museu da presidência da república em Lisboa.



Fotos tiradas em diferentes momentos da reparação.



Fotos depois da reparação.

Mais informação sobre os vários carros da presidência [aqui...](#)